

TEST REPORT

의뢰자 : 양양산업(주)
주소 : 경기도 시흥시 시흥대로 908-11 (미산동)
품명 : 액상
의뢰자제시시료명 : 아이오감 베이비 욕조클리너

접수번호 : M287-20-06422
발급일자 : 2020-12-15
용도 : 품질관리용
쪽번호 : 1/2

2020-12-07 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■

** 시험결과 뒷장 참조 **

** 다음페이지 계속 **

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : MYCX-7147-RL57 ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

접수번호 : M287-20-06422

쪽 번호 : 2/2

시험항목	단위	정량한계	시험결과	시험방법
형광증백제	-	-	불검출	안전확인대상생활화학제품 시험·검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정 [국립환경과학원 고시 제 2019-70 호 (2019.12.31)]
메틸이소티아졸리논	mg/kg	1	불검출	
5-클로로메틸이소티아졸리논	mg/kg	1	불검출	
벤즈이소치아졸리논	mg/kg	1	불검출	
트리클로산	mg/kg	100	불검출	
페녹시에탄올	mg/kg	100	불검출	
메틸파라벤	mg/kg	50	불검출	
에틸파라벤	mg/kg	50	불검출	
프로필파라벤	mg/kg	50	불검출	
(C=10)알킬벤질디메틸암모늄염화물	mg/kg	2	불검출	
(C=12)알킬벤질디메틸암모늄염화물	mg/kg	2	불검출	
(C=14)알킬벤질디메틸암모늄염화물	mg/kg	2	불검출	
(C=16)알킬벤질디메틸암모늄염화물	mg/kg	2	불검출	
(C=18)알킬벤질디메틸암모늄염화물	mg/kg	2	불검출	

주) 불검출 = 정량한계 미만

** 시험 결과 기록 완료 **

** 시료사진 **

